



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES  
ADMINISTRAÇÃO DE SANTA MARIA RA XIII  
COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO OBRAS E MANUTENÇÃO

# Levantamento Próprios

**Santa Maria - DF**

COORDENADOR: PAULO RICARDO ANDRADE DE AZEVEDO DE ALMEIDA

CREA: 22550-D/DF

COLABORADORES: ARTHUR LIMA NASCIMENTO

**GALPÕES**

**QR 100**



**FOTO 01**

Localizado na QR 100 CJ T1 LT 3, com 1.833,85 m<sup>2</sup> de área de lote e 175,07 m<sup>2</sup> de área construída, necessita de reparos e um sistema de incêndio.




**FOTO 02**



**FOTO 03**



**FOTO 04**




**FOTO 05**



**FOTO 06**



**FOTO 07**



**FOTO 08**



**FOTO 09**



**FOTO 10**



**FOTO 11**



**FOTO 12**



**FOTO 13**



**FOTO 14**



**FOTO 15**



**FOTO 16**



**FOTO 17**

**QR 207**



**FOTO 01**


Localizado na QR 207 S/N, com 935 m<sup>2</sup> de área de lote e 332,67 m<sup>2</sup> de área construída, necessita de reparos elétricos, hidráulicos e um sistema de incêndio.



**FOTO 02**



**FOTO 03**



**FOTO 04**



**FOTO 05**



**FOTO 06**



**FOTO 07**



**FOTO 08**



**FOTO 09**



**FOTO 10**




**FOTO 11**




**FOTO 12**



**FOTO 13**



**FOTO 14**



**FOTO 15**



**FOTO 16**



**FOTO 17**